
M=−0.008 L=−2.5 K=17
Alpha=5
Alpha=5.2
Alpha=5.4
Alpha=5.6
Alpha=5.8
Fx
COPx
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−0.05
−0.045
−0.04
−0.035
−0.03
−0.025
−0.02
−0.015
−0.01
−0.005
0


M=0.008 L=2.5 K=17
Alpha=5
Alpha=5.2
Alpha=5.4
Alpha=5.6
Alpha=5.8
Fx
COPx
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
0.05