
|M|=0.015 |L|=2.5
K=2
K=3
K=4
K=5
K=6
Fz
COPy
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−0.06
−0.04
−0.02
0
0.02
0.04
0.06