
M=0.008 L=−2.5
K=2
K=3
K=4
K=5
K=6
Fx
COPx
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
−0.08
−0.07
−0.06
−0.05
−0.04
−0.03
−0.02
−0.01
0


M=0.008 L=2.5
K=2
K=3
K=4
K=5
K=6
Fx
COPx
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08