
y
x
Fanuc axis
Phantom´s (mm)
Time(s)
50
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
0
5
10
15
20
25
30