
x (Force feedback)
x
Fanuc axis
Phantom´s (mm)
time(s)
30
20
10
0
−10
−20
−30
0
5
10
15
20
25
30


z (force feedback)
z
Fanuc axis
Phantom´s (mm)
time(s)
30
20
10
0
−10
−20
−30
0
5
10
15
20
25
30